



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

HŚ.9022.10.4.2026.AP.3

Sopot, 13 marca 2026 r.

Sopotorium Sp. z o.o.

ul. Hierowskiego 2

40-750 Katowice

## Zbiorna roczna ocena jakości wody na pływalni krytej Sopotorium Medical Resort przy ul. Bitwy Pod Płowcami 52 w Sopocie

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230) oraz po przeanalizowaniu:

- ☐ parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- ☐ wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- ☐ zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- ☐ wyników badań jakości wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie stwierdza, że jakość wody na pływalni krytej Sopotorium Medical Resort przy ul. Bitwy Pod Płowcami 52 w Sopocie za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kąpiących się**

1. Zarządzający pływalnią posiadał ustalony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sopocie harmonogram pobierania próbek wody. Systematycznie badał jakość wody na pływalni, a wyniki badań dokumentował. Ponadto:
  - ☐ dokonywał bieżącej obserwacji wody w niecce basenowej i jacuzzi, a spostrzeżenia i podejmowane czynności dokumentował,
  - ☐ dokonywał systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń,
  - ☐ rejestrował wyniki pomiaru jakości wody na pływalni.
2. Badania jakości wody na pływalni były wykonywane przez zarządcę w laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. LABORATORIA BADAWCZE z siedzibą przy ul. Chwaszczyńskiej 180 w Gdyni, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w cyt. wyżej rozporządzeniu.



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Sopocie  
ul. Kościuszki 23  
81-704 Sopot  
+48 58 551-06-35  
psse.sopot@sanepid.gov.pl



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie wykonał badania w ramach nadzoru w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gdyni oraz Laboratorium Analiz Instrumentalnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gdańsku.

3. Ocena jakości wody doprowadzanej do niecki basenowej i jacuzzi.

Niecka basenowa i jacuzzi zaopatrywane są w wodę z wodociągu publicznego miasta Sopot, zarządzanego przez Aqua-Sopot Sp. z o.o. w Sopocie. W oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie wydał w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. 2 oceny jakości wody, w których stwierdził, że woda z ww. wodociągu jest przydatna do spożycia.

4. Ocena jakości wody na pływalni.

### 4.1. Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji

W wyniku pobrania próbki wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji w ramach kontroli wewnętrznej 4 września 2025 r. oraz w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie 22 września 2025 r. na pływalni krytej w Sopotorium Medical Resort przy ul. Bitwy pod Płowcami 52 w Sopocie, na podstawie sprawozdań z badań nr 670341/GDY/25 oraz nr 1805/W/25 stwierdzono przekroczenie NDS chloru związanego -0,25 mg/l oraz 0,8 mg/l. W ramach działań naprawczych przeprowadzono regulację systemu dozowania chloru. W powtórnych badaniach uzyskano prawidłowe wyniki w badanej próbce. Pozostałe badane parametry odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).

W wyniku pobrania w ramach kontroli wewnętrznej 4 grudnia 2025 r. próbki wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji na pływalni krytej w Sopotorium Medical Resort przy ul. Bitwy pod Płowcami 52 w Sopocie, na podstawie sprawozdań z badań nr 975572/25/GDY stwierdzono przekroczenie sumy trihalometanów (THM) - 0,11 mg/l. W ramach działań naprawczych przeprowadzono regulację systemu dozowania chloru oraz dodano świeżej wody. W powtórnych badaniach uzyskano prawidłowe wyniki w badanej próbce. Pozostałe badane parametry odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).

Liczba punktów pobierania próbek wody	1
Liczba badań ogółem	13
Liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej	12
Liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie	1

Zakres badań obejmował następujące parametry: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C ± 2°C po 48 h, *Legionella sp.*, mętność, chloroform, suma THM, azotany, utlenialność, pH, chlor związany.



CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Sopocie  
ul. Kościuszki 23  
81-704 Sopot  
+48 58 551-06-35  
psse.sopot@sanepid.gov.pl



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

### 4.2. Woda wprowadzana do niecki jacuzzi z systemu cyrkulacji

W wyniku pobrania w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie 22 września 2025 r. próbki wody wprowadzanej do jacuzzi z systemu cyrkulacji na pływalni krytej w Sopotorium Medical Resort przy ul. Bitwy pod Płowcami 52 w Sopocie, na podstawie sprawozdań z badań nr 1806/W/26 stwierdzono przekroczenie NDS chloru związanego – 0,68 mg/l. Przeprowadzono działania naprawcze w postaci regulacji systemu dozowania chloru. W powtórnych badaniach uzyskano prawidłowe wyniki w badanej próbce. Pozostałe badane parametry odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).

W wyniku pobrania w ramach kontroli wewnętrznej próbek wody wprowadzanej do jacuzzi z systemu cyrkulacji w dniach 4 września oraz 4 grudnia 2025 r. na pływalni krytej w Sopotorium Medical Resort przy ul. Bitwy pod Płowcami 52 w Sopocie, na podstawie sprawozdania z badań nr 670340/25/GDY oraz nr 975571/25/GDY stwierdzono przekroczenie sumy trihalometanów (THM) – 0,11 mg/l. W ramach działań naprawczych dodano świeżej wody. W powtórnych badaniach uzyskano prawidłowe wyniki w badanej próbce. Pozostałe badane parametry odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).

Liczba punktów pobierania próbek wody	1
Liczba badań ogółem	13
Liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej	12
Liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie	1

Zakres badań obejmował następujące parametry: temperatura, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C ± 2°C po 48 h, *Legionella sp.*, mętność, chloroform, suma THM, azotany, utlenialność, pH, chlor związany.

### 4.3. Woda w niecce basenowej

W wyniku pobrania w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie w dniu 22 września 2025 r. próbki wody z niecki basenowej na pływalni krytej w Sopotorium Medical Resort przy ul. Bitwy pod Płowcami 52 w Sopocie, na podstawie sprawozdania z badań nr 1807/W/25 stwierdzono przekroczenie NDS chloru związanego – 0,68 mg/l. W ramach działań naprawczych przeprowadzono regulację systemu dozowania chloru. W powtórnych badaniach uzyskano prawidłowe wyniki w badanej próbce. Pozostałe badane parametry odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).

W wyniku pobrania w ramach kontroli wewnętrznej 4 grudnia 2025 r. próbki wody z niecki basenowej na pływalni krytej w Sopotorium Medical Resort przy ul. Bitwy pod Płowcami 52 w Sopocie, na podstawie sprawozdania z badań Nr 975574/25/GDY stwierdzono przekroczenie sumy trihalometanów (THM) – 0,12 mg/l. W ramach działań naprawczych uzupełniono złoże w filtrach basenowych i jacuzzi, wykonano dodatkowe płukania filtrów oraz zwiększono przewałowanie wody. W powtórnych badaniach uzyskano prawidłowe wyniki w badanej próbce. Pozostałe badane parametry odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).



CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sopocie  
ul. Kościuszki 23  
81-704 Sopot  
+48 58 551-06-35  
psse.sopot@sanepid.gov.pl



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

Liczba punktów pobierania próbek wody	1
Liczba badań ogółem	25
Liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej	24
Liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie	1

Zakres badań obejmował następujące parametry: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w  $36^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 48 h, *Legionella sp.*, mętność, potencjał redox, chloroform, suma THM, azotany, utlenialność, pH, chlor wolny, chlor związany.

#### 4.4. Woda w niecce jacuzzi

W wyniku pobrania w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie w dniu 22 września 2025 r. próbki wody z niecki jacuzzi w Sopotorium Medical Resort przy ul. Bitwy pod Płowcami 52 w Sopocie, na podstawie sprawozdania z badań Nr 1808/W/25 stwierdzono przekroczenie NDS chloru związanego – 0,91 mg/l. **W ramach działań naprawczych przeprowadzono regulację systemu dozowania chloru. W powtórnych badaniach uzyskano prawidłowe wyniki w badanej próbce. Pozostałe badane parametry odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).**

W wyniku pobrania w ramach kontroli wewnętrznej próbki wody z jacuzzi 4 grudnia 2025 r. na pływalni krytej w Sopotorium Medical Resort przy ul. Bitwy pod Płowcami 52 w Sopocie, na podstawie sprawozdania z badań nr 975573/25/GDY stwierdzono przekroczenie sumy trihalometanów (THM) – 0,11 mg/l. **W ramach działań naprawczych uzupełniono złoża w filtrach basenowych i jacuzzi, wykonano dodatkowe płukania filtrów oraz zwiększono przewalowanie wody. W powtórnych badaniach uzyskano prawidłowe wyniki w badanej próbce. Pozostałe badane parametry odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).**

Liczba punktów pobierania próbek wody	1
Liczba badań ogółem	25
Liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej	24
Liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie	1

Zakres badań obejmował następujące parametry: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w  $36^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 48 h, *Legionella sp.*, mętność, potencjał redox, chloroform, suma THM, azotany, utlenialność, pH, chlor wolny, chlor związany.

#### 5. Ocena jakości ciepłej wody użytkowej

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. pobrano 5 próbek ciepłej wody użytkowej z natrysków (4 próbki w ramach kontroli wewnętrznej oraz 1 próbkę w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie) w celu oceny stopnia skolonizowania sieci wodociągowej bakteriami *Legionella sp.*

Jakość ciepłej wody użytkowej odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).



CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sopocie  
ul. Kościuszki 23  
81-704 Sopot  
+48 58 551-06-35  
psse.sopot@sanepid.gov.pl



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

6. Zgodnie z wymaganiem § 7 cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej informuje o ostatniej zbiorczej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

aa

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Sopocie  
Ewa Maziarka  
/dokument podpisany elektronicznie//

Załączniki:

1. Baza danych obiektów TŚP

Do wiadomości:

1. aa



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sopocie  
ul. Kościuszki 23  
81-704 Sopot  
+48 58 551-06-35  
psse.sopot@sanepid.gov.pl

