



---

## KOMUNIKAT

Dnia 06.10.2021r, zostały przeprowadzone badania kontrolne jakości wody niecki basenowej i jacuzzi. Badania wykazały obecność legionelli w jacuzzi.

Podjęto działania naprawcze:

- \* zdezynfekowano filtry i układ cyrkulacji
- \* wymieniono wodę
- \* zlecone zostały ponowne badania wody

Działania te zmierzają w kierunku doprowadzenia wody do wymaganych norm, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.

Woda w pozostałym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r., poz. 2016).

Krotoszyce, dnia 18.10.2021 r.