

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu

ul. Jarosława Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście NIP: 855-10-33-152 tel./fax: 91 3212494

E-mail: psse.swinoujście@sanepid.gov.pl

HK.9020.2.17.2026

Świnoujście, 13 marca 2026 r.

Interferie Medical SPA Sp. z o.o.
ul. Chojnowska 41
59-220 Legnica

INTERFERIE Medical SPA Spółka z o.o.

Wpływ dnia 18 MAR 2026

L.uz. podpis

Roczna ocena jakości wody za 2025 rok.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416);
- § 4 ust. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywanych badań przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metod referencyjnych analiz,
- wyników badań wody wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu stwierdza, że woda na pływalni mieszczącej się w budynku Hotelu Interferie Medical Spa przy ul. Uzdrowskiej 15 w Świnoujściu **odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym** określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Pływalnia wyposażona jest łącznie w 1 nieckę basenową, 1 jacuzzi wewnętrzne i 9 natrysków, z których dokonywano oceny jakości wody.

Zarządca pływalni zapewnił właściwy stan sanitarno-techniczny kurków służących do pobierania wody.

Przed wejściem na pływalnię umieszczona została informacja o jakości wody na pływalni oraz roczna ocena jakości wody na pływalni za 2024 rok wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu.

Ocena parametrów jakości wody na pływalni była dokonywana przez zarządzającego pływalnią w wyniku:

- prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania;
- wykonywanych pomiarów oraz systematycznego dokumentowania nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego.

Zarządzający pływalnią wykonywał badania:

- 1) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świnoujściu na rok 2025;

- 2) zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, tj. badania obejmowały następujące parametry: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C, *Legionella* sp., mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność, potencjał redox, chlor wolny i chlor związany.
- 3) zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 2 z zastosowaniem metodyk referencyjnych określonych w załączniku Nr 4 do ww. rozporządzenia.

Próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej pobierane były i badane przez akredytowane laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji tj.: J. S. Hamilton Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, Nr AB 079.

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań przesłanych przez zarządcę pływalni w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wykazała:

- w sześciu próbkach wartość ogólnej liczby mikroorganizmów powyżej dopuszczalnych wartości w wodzie z niecki basenu, z systemu cyrkulacji niecki basenu oraz z systemu cyrkulacji niecki jacuzzi;
- w dwóch próbkach z systemu cyrkulacji niecki basenu - obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa*;
- w dwóch próbkach z niecki jacuzzi - obecność bakterii *Escherichia coli*;
- w czterech próbkach stwierdzono przekroczenie parametru mętności powyżej dopuszczalnych wartości w wodzie z niecki jacuzzi oraz z systemu cyrkulacji niecki jacuzzi;
- w siedemnastu próbkach stwierdzono przekroczenie wartości chloru wolnego powyżej dopuszczalnych wartości w wodzie z niecki basenu oraz z niecki jacuzzi;
- w dwóch próbkach stwierdzono przekroczenie parametru chloru związanego powyżej dopuszczalnych wartości w wodzie z niecki basenu oraz z systemu cyrkulacji niecki basenu;
- w dziewięciu próbkach stwierdzono przekroczenie wartości chloroformu powyżej dopuszczalnych wartości w wodzie z niecki basenu, z niecki jacuzzi, z systemu cyrkulacji niecki basenu oraz z systemu cyrkulacji niecki jacuzzi;
- w dwóch próbkach stwierdzono przekroczenie wartości Σ THM powyżej dopuszczalnych wartości w wodzie z systemu cyrkulacji niecki jacuzzi.

Zarządzający pływalnią przekazywał terminowo Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Świnoujściu sprawozdania z badań wraz ze wskazaniem działań naprawczych w przypadku, gdy woda nie spełniała wymagań określonych w przepisach prawa.

W kwietniu 2025 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu pobrał próbki wody z pływalni do badań w ramach kontroli urzędowej.

W wyniku analizy sprawozdań z badań w zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu informuje, że:

- Jednym ze źródeł występowania zanieczyszczeń w wodzie basenowej na pływalni są zanieczyszczenia wnoszone na skórze i odzieży przez osoby kąpiące się, dlatego

tak ważnym jest mycie całego ciała przed wejściem do niecki basenu lub niecki jacuzzi i każdorazowo po skorzystaniu z toalety.

- Stopień ogólnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego (określany jako ogólna liczba mikroorganizmów) jest ważnym wskaźnikiem czystości urządzeń oraz prawidłowego procesu uzdatniania wody. Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C to parametr wskaźnikowy jakości wody świadczący o obecności w wodzie patogenów kałowych. Duża ich liczba w badanej próbce wody może świadczyć o nieskutecznych procesach uzdatniania.
- Bakterie *Escherichia coli* powodują zakażenia układu pokarmowego (żołądka i jelit, układu moczowego, przewlekłe zapalenia zatok, zapalenie opon mózgowych u noworodków oraz zapalenie otrzewnej. *Escherichia coli* jest niezdolna do namnażania się w środowisku, stąd jest oznaczana w wodzie jako wskaźnik jej kałowego zanieczyszczenia. Wskaźnik *E.coli* w wodzie na pływalni wskazuje, że system dezynfekcji wody na pływalni nie działał prawidłowo;
- Bakterie *Pseudomonas aeruginosa* są fakultatywnymi patogenami, występującymi powszechnie w środowisku i mogą być przyczyną: infekcji skóry i tkanek miękkich, infekcji układu oddechowego, zapalenia ucha środkowego i zewnętrznego, zapalenia zatok, zakażenia oczu, zapalenia dróg moczowych. Wykrycie tych bakterii w wodzie może wskazywać na nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem filtrów wody, sprzętu, nieodpowiednim stanem technicznym instalacji basenowej lub prowadzonym procesem dezynfekcji.
- Chloroform jest głównym ubocznym produktem dezynfekcji obecnym w chlorowanej wodzie, jest wchłaniany do organizmu poprzez inhalację, przez skórę lub drogą pokarmową, a w organizmie może powstać kilka przejściowych metabolitów, które mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie. Długotrwałe narażenie na kontakt z tą substancją może powodować problemy ze zdrowiem – m.in. zmiany w wątrobie, nerkach i tarczycy, a także problemy natury dermatologicznej.
- Zawartość chloru związanego w wodzie powyżej dopuszczalnych wartości w wodzie na pływalni może wywołać negatywne skutki organoleptyczne i zdrowotne tj.: alergie i uczulenia.
- Wysokie przekroczenia stężenia parametru chloru wolnego mogą potencjalnie działać drażniąco na skórę i śluzówki.
- Woda o znacznej wartości parametru mętności zapewnia ochronę mikroorganizmom przed działaniem dezynfekcyjnym i może pobudzać wzrost bakterii. Wartość parametru mętności określa właściwe prowadzenie procesów technologicznych, uzdatniania i dezynfekcji wody.
- Suma THM-ów (stężenie związków: trichlorometanu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu) jest najczęstszym produktem ubocznymi chlorowania wody, takimi jak chlor czy chloraminy. Wpływ na zdrowie ma długotrwałe narażenie na silnie toksyczne związki THM przez inhalację wraz z powietrzem w pomieszczeniach zamkniętych intensywnie utleniających się THM z wody. Badanie tego parametru pozwala ograniczyć możliwość wystąpienia zagrożeń zdrowotnych drogą pokarmową i oddechową.
- Prowadzenie kontroli wewnętrznej jakości wody na pływalni przez zarządcę w sposób zgodny w wymaganiami Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ma priorytetowy wpływ na zdrowie i życie osób kąpiących.
- Zarządzający pływalnią zobowiązany jest do informowania osób korzystających z pływalni o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego, spełnianiu przez wodę na pływalni

określonych wymagań lub aktualnych przekroczeniach parametrów wody, a także o podjętych działaniach naprawczych i terminie ich realizacji. Powyższy obowiązek zarządzający pływalnią realizuje poprzez komunikaty umieszczane na tablicy informacyjnej w miejscu widocznym, dla osób kąpiących się oraz na stronie internetowej, jeżeli taka jest prowadzona.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Świnoujściu
Ewelina-Smulska-Olejarz
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat
2. aa