

Ogonki dn. 11.03.2026r.

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe
„Zamek Ryn” Sp. z o.o.
11-520 Ryn
Pl. Wolności 2

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Węgorzewie

Dotyczy
Komunikatu nr 4/2026

Działania naprawcze

W związku z wykryciem bakterii z rodzaju **Legionella** sp. w brodziku i jacuzzi oraz ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. obecności bakterii **Pseudomonas aeruginosa** oraz wysoką wartością parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w $36 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 48h w wodzie wprowadzanej do brodzika oraz jacuzzi z systemu cyrkulacji małej oraz obecność w/w bakterii w brodziku oraz jacuzzi w zostały podjęte następujące działania naprawcze:

1. Przeprowadzono terapię szokową podchlorynem sodu (chlor) całej instalacji basenowej w dn. 11.03.2026r. natychmiast po otrzymaniu informacji o wykryciu bakterii. Pobór próbek na obecność **Pseudomonas aeruginosa** zostanie dokonany po 24 godzinach od wykonania terapii szokowej, a wyniki zostaną niezwłocznie przesłane do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.
2. Wymieniono część wody w brodziku oraz jacuzzi.

Zgodnie z wytycznymi w komunikacie nr 4/2026 informacja została wywieszona na tablicy informacyjnej przy basenie oraz zamieszczona na stronie internetowej Hotelu: www.ognistypalak.pl/hotel-z-basennem-mazury. Jacuzzi oraz brodzik dla dzieci pozostaje nieczynny do czasu otrzymania wyników badań stwierdzających pozytywne efekty działań naprawczych.

Michał Kasperowicz
Kierownik Hotelu