



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PUCKU**

HK.9022.184.2025.WB.1

Puck, 31.03.2025 r.

**Hotel LA SIESTA Justyna i Ireneusz Jaskuła
ul. Droga Rybacka 58
84-104 Jastrzębia Góra**

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pucku przed wydaniem oceny,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza,
że w 2024 r. jakość wody na pływalni Hotelu LA SIESTA
w Jastrzębiej Górze, ul. Droga Rybacka 58
nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kąpiących się.**

Nadzór nad strefą basenową oraz jakością wody na pływalni prowadzony jest wzorowo.

1. Zarządzający pływalnią posiadał / ~~nie posiadał~~ ustalony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pucku harmonogram pobierania próbek wody. Ponadto:
 - dokumentował / ~~nie dokumentował~~ bieżące obserwacje wody na pływalni;
 - wykonywał / ~~nie wykonywał~~ systematyczny i udokumentowany nadzór pracy urządzeń;
 - rejestrował / ~~nie rejestrował~~ wyniki pomiaru jakości wody;
 - podejmował / ~~nie podejmował~~ stosowne działania naprawcze,
 - prowadził / ~~nie prowadził~~ badania jakości wody na pływalni, zgodnie z określoną w w/w rozporządzeniu częstotliwością oraz ustalonym harmonogramem /z uwzględnieniem przerw w udostępnianiu pływalni/.
2. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były w laboratoriach posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach, określonych w cyt. wyżej rozporządzeniu.
3. Ocena jakości wody doprowadzanej na pływalnię.

Pływalnia zaopatrywana jest w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jastrzębia Góra. W oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał ocenę jakości wody za 2024 r. znak HK.9022.78.2025.WBi.1 z dnia 11.02.2025r., w której stwierdził, że woda z w/w wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

4. Ocena jakości wody na pływalni.

Kontroli jakości wody podlega: Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji / woda w niecce basenowej / woda wprowadzana do niecki z hydromasażem z cyrkulacji / woda w niecce z hydromasażem:

liczba punktów pobierania próbek wody:	4
liczba badań ogółem:	75
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	71
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku:	4

Jakość wody na pływalni odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Nie zanotowano żadnych przekroczeń mikrobiologicznych w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, w niecce basenowej oraz w niecce z hydromasażem. Pojedyncze odstępstwo parametru mikrobiologicznego oraz parametrów fizyko-chemicznych przedstawiono w tabeli poniżej, zawsze jednak były podejmowane właściwe czynności naprawcze:

- woda wprowadzana do niecki basenowej z cyrkulacji:

	Najwyższe dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne - NIE ZANOTOWANO PRZEKROCZEŃ					
Parametry fizykochemiczne					
Chlor związany mg/l	0,2	14	1	-	0,49

- woda w niecce basenu:

Oznaczone parametry	Najwyższe dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne - NIE ZANOTOWANO PRZEKROCZEŃ					
Parametry fizykochemiczne					
Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl [mV]	>750 lub >770 zależnie od pH	24	1	-	687
Chlor związany mg/l	0,3	24	1	-	0,64
Utlenialność mg/l	4	13	2	6,4	6,5

- woda wprowadzana do niecki z hydromasażem z cyrkulacji:

Oznaczone parametry	Najwyższe dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	13	1	1	-	32
Parametry fizykochemiczne					
Chlor związany mg/l	0,2	13	1	-	0,83

- woda w nioecie z hydromasażem:

Oznaczane parametry	Najwyższe dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne - NIE ZANOTOWANO PRZEKROCZEŃ					
Parametry fizykochemiczne					
Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl [mV]	>750 lub >770 zależnie od pH	24	1	-	660
Chlor związany mg/l	0,3	24	1	-	0,66
Utlenialność mg/l	4	24	15	6,3	9,0

5. Ocena jakości ciepłej wody użytkowej w zakresie bakterii *Legionella sp.* (woda z natrysków).

Jakość ciepłej wody użytkowej dostępnej pod natryskami w strefie basenowej, odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Przesłano pocztą elektroniczną.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku
Piotr Madej

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie:

1. Hotel LA SIESTA Justyna i Ireneusz Jaskuła, ul. Droga Rybacka 58, 84-104 Jastrzębia Góra,
pocztą elektroniczną: basia@lasiesta.pl

II. Do wiadomości:

1. a/a