

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY

Na podstawie wyników badań wody numer:

- 2872/2024/ANCHEM zakończenie badania 06.04.2024 z niecki basenowej dużej
- 2873/2024/ANCHEM zakończenie badania 06.04.2024 z niecki basenowej małej
- 2842/2024/ANCHEM zakończenie badania 06.04.2024 z cyrkulacji basenowej małej
- 2876/2024/ANCHEM zakończenie badania 08.04.2024 z cyrkulacji basenowej dużej
- 2872/2024/ANCHEM zakończenie badania 05.04.2024 woda użytkowa
- 3359/2024/ANCHEM zakończenie badania 20.04.2024 z niecki basenowej dużej(nr 1)
- 3358/2024/ANCHEM zakończenie badania 20.04.2024 z niecki basenowej małej(nr 2)

Woda spełnia aktualne obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz.U.z 2015r., poz.2016).

Poza parametrami:

- chlor związany 0,4 mg/l (norma 0,3 mg/l) - basen duży
- chlor wolny <0,05 mg/l (norma 0,3-0,6 mg/l)- duży basen
- liczba pseudomonas 200 jtk/100ml- duży basen
- chlor związany 0,4 mg/l (norma 0,3-0,6 mg/l)- mały basen
- chlor związany 0,4 mg/l (norma 0,3 mg/l) - basen duży cyrkulacja
- chlor wolny <0,05 mg/l (norma 0,3-0,6 mg/l)- basen duży cyrkulacja
- liczba pseudomonas 200 jtk/100ml basen duży cyrkulacja
- ogólna liczba drobnoustrojów tem.36 stopni C >300 jtk/100ml
- chlor wolny <0,05 mg/l (norma 0,3-0,6 mg/l)- basen duży cyrkulacja
- liczba pseudomonas 47 jtk/100ml(norma 20 jtk/100ml) basen mały cyrkulacja

Prace naprawcze:

- dopuszczenie świeżej wody do małego basenu
- płukanie filtrów dodatkowe basen mały i duży basen
- zastosowanie dawki szokowej duży basen powyżej 1,0
- płukanie filtrów dodatkowe basen mały i duży
- podniesienie stężenia chloru do 1,0

Państwowy Powiatowy Inspektor w Pucku dokonał okresowej oceny jakości wody w dniu 09.02.2024. Dokument ten jest dostępny w recepcji Spa Hotelu Bryza i na stronie internetowej hotelu

Lukrecja Mielke
dyr Spa