



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax 682 29 89

Hajnówka, dnia 2022.01.

„IWA” Sp. z o.o.
ul. Pałacowa 6
17-230 Białowieża

HK.045.2.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2020r. poz. 350), § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016), po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego

poniżej przedstawia:

**zbiorną roczną ocenę jakości wody na pływalni w Hotelu „Żubrówka
w Białowieży ul. Pałacowa 6
za 2021r.**

Woda doprowadzana na ww. pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - wodociąg Białowieża, który znajduje się pod bieżącym nadzorem sanitarnym. Jakość wody z ww. wodociągu odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Właściciel pływalni w ramach oceny spełnienia wymagań jakości wody:

- realizował badania jakości wody zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce harmonogramem kontroli wewnętrznej jakości wody,
- przeprowadzał bieżącą obserwację wody na pływalni,
- prowadził systematyczny nadzór pracy urządzeń i rejestrował wyniki pomiaru jakości wody,

- prowadził ocenę spełniania wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w załączniku 1 i 2 do ww. rozporządzenia,
- informował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o podejmowanych działaniach naprawczych,
- umieszczał komunikaty o jakości wody na pływalni oraz podejmowanych działaniach naprawczych przy wejściu do hali basenowej oraz przy recepcji hotelowej.

Badania jakości wody na pływalni w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były w laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A. 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Badania i pomiary parametrów wody w ramach przeprowadzonej urzędowej kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, wykonane były w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku.

W okresach od 01.01.2021r. do 14.02.2021r. oraz od 20.03.2021r. do 27.05.2021r. pływalnia była nieczynna z powodu epidemii COVID-19. Natomiast od 02.09.2021r. do 31.12.2021r. kompleks basenowy był nieczynny w związku z ograniczeniami związanymi ze stanem wyjątkowym w strefie przygranicznej Rzeczypospolitej Polski.

Zakres i częstotliwość wykonywanych badań wody (wyłączając okresy, w którym pływalnia była nieczynna) oraz zastosowane metodyki referencyjne analiz były zgodne z ww. rozporządzeniem.

Analizując wszystkie wyniki badań wykonane w 2021r. w nieckach basenowych i ich systemach cyrkulacji stwierdzono, że w tym okresie wystąpiły przekroczenia niektórych parametrów wody. Dotyczyły one przede wszystkim parametrów fizykochemicznych, w szczególności: chloroformu i chloru wolnego oraz pojedynczych przekroczeń chloru związanego i stężenia jonów wodoru (pH). Przekroczenie parametrów mikrobiologicznych wystąpiło tylko w jednej próbce w wodzie z systemu cyrkulacji do niecki jacuzzi i dotyczyło ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 36°C.

W przypadkach stwierdzenia przekroczeń parametrów wody właściciel podejmował działania naprawcze powiadamiając jednocześnie organy PIS i przeprowadzał badania powtórne w ramach kontroli wewnętrznej. W związku z wystąpieniem przekroczenia chloroformu w całym systemie basenowym prowadzone było postępowanie administracyjne, zakończone decyzją umarzającą.

Jakość ciepłej wody użytkowej w natryskach w zakresie *Legionella sp.* odpowiadała wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, jakość wody na pływalni w Hotelu „Żubrówka” w Białowieży była przydatna do kąpieli.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnówce
Gierasimiuk
Julita Gierasimiuk

Otrzymują:

1. „IWA” Sp. z o.o.
ul. Pałacowa 6, 17-230 Białowieża
2. a/a