



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, tel./fax 85 682 29 89

Hajnówka, dnia 2025.02.03

„IWA” Sp. z o.o.
ul. Pałacowa 6
17-230 Białowieża

HK.045.6.2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2023r. poz. 714 z późn.zm.), § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1230), po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego

przedstawia poniżej

zbiorną roczną ocenę jakości wody na pływalni w Hotelu „Żubrówka w Białowieży ul. Pałacowa 6 za 2024r.

Woda doprowadzana na ww. pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - wodociąg Białowieża, który znajduje się pod bieżącym nadzorem sanitarnym. Jakość wody z ww. wodociągu odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Właściciel pływalni w ramach oceny spełnienia wymagań jakości wody:

- realizował badania jakości wody zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce harmonogramem kontroli wewnętrznej jakości wody,
- przeprowadzał bieżącą obserwację wody na pływalni,
- prowadził systematyczny nadzór pracy urządzeń i rejestrował wyniki pomiaru jakości wody,
- prowadził ocenę spełniania wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w załączniku 1 i 2 do ww. rozporządzenia,
- informował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o podejmowanych działaniach naprawczych,

- umieszczał komunikaty o jakości wody na pływalni oraz podejmowanych działaniach naprawczych.

W niniejszej ocenie wzięto również wyniki badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce z dnia 17.06.2024r.

Badania jakości wody na pływalni w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były w laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Badania i pomiary parametrów wody w ramach przeprowadzonej urzędowej kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, wykonane były w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku.

Zakres i częstotliwość wykonywanych badań wody oraz zastosowane metodyki referencyjne analiz były zgodne z ww. rozporządzeniem.

Analizując wszystkie parametry oraz wyniki badań wykonanych od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. w systemach cyrkulacji do niecek basenowych nie stwierdzono przekroczeń parametrów wody, natomiast w nieckach basenowych wystąpiły przekroczenia niektórych parametrów fizykochemicznych.

Wykaz przekroczeń parametrów wody w nieckach basenowych w analizowanym okresie.

Data poboru	Niecka rekreacyjna	Brodzik dla dzieci	Niecka jacuzzi Master	Niecka jacuzzi Polo
04.03.2024	-	-	mętność	mętność
17.06.2024	-	chlor wolny, potencjał redox	chlor wolny	chlor wolny
02.09.2024	-	-	-	mętność

Z powyższego zestawienia wynika, że w analizowanym okresie niezgodności parametrów jakości wody dotyczyły przede wszystkim parametrów fizykochemicznych w szczególności: mętności, chloru wolnego oraz potencjału redox. Były to przekroczenia sporadyczne.

W związku z powyższym sporządzone były 2 wystąpienia w sprawie poprawy parametrów jakości wody.

Przekroczeń parametrów mikrobiologicznych nie stwierdzono.

Przy wystąpieniu przekroczeń właściciel niezwłocznie podejmował działania naprawcze powiadamiając jednocześnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce i przeprowadzał badania powtórne w ramach kontroli wewnętrznej oraz przedstawiał wyniki badań świadczące o poprawie jakości wody.

Jakość ciepłej wody użytkowej w natryskach w zakresie *Legionella sp.* odpowiadała wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1230).

W związku z powyższym stwierdza się, że woda na pływalni w Hotelu „Żubrówka” w Białowieży ul. Pałacowa 6 w 2024r. była przydatna do kąpieli.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnówce
Gierasimiuk
Julita Gierasimiuk

Otrzymują:

1. „IWA” Sp. z o.o.
ul. Pałacowa 6
17-230 Białowieża