



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie

Wolsztyn, 11 marca 2026 r.

ON-HK.903.32.2026

Sprawę prowadzi:	Monika Spiralska +48 68 384 20 23 higiena.komunalna.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
------------------	--

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA BASENIE

Na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) oraz po przeanalizowaniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenianych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie stwierdza, że jakość wody na basenie zlokalizowanym w Chobienicach 166, funkcjonującym w „SPA Pięciu Zbóż Ostoja Chobienice” **odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami** określonym w załącznikach nr 1 i nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Próbki wody do badań laboratoryjnych pobrano zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie. Badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonało laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 700. Ponadto zarządzający pływalnią prowadził elektroniczny rejestr wyników prowadzonych pomiarów i bieżącej obserwacji, a także w wodzie dokonywano oznaczeń: pH, potencjał redox, stężenie chloru wolnego i związanego oraz temperatury.

Woda doprowadzana do basenu pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu Tuchorza, który znajduje się pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie. Wodę do badań laboratoryjnych pobierano z 3 niecek basenowych (basen rekreacyjny, jacuzzi nr 1 i jacuzzi nr 2), a także z systemu cyrkulacji niecki rekreacyjnej oraz systemu cyrkulacji wspólnego dla jacuzzi nr 1 i jacuzzi nr 2. Prowadzony jest stały proces uzdatniania i dezynfekcji wody w niekach basenowych przy użyciu filtrów szklanych, podchlorynu sodu oraz lamp ultrafioletowych. Basen nie posiada niecki przeznaczonej do nauki pływania dla niemowląt i dzieci do lat 3.

Dokonano analizy wyników badań jakości wody na basenie, na przestrzeni raportowanego okresu odnotowano wystąpienia ponadnormatywnych wartości badanych parametrów w wodzie w niekach basenowych oraz w wodzie z systemów cyrkulacji. Pod względem mikrobiologicznym woda odbiegała od obowiązujących wymagań ze względu na obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa* i podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 36°C w systemach cyrkulacji wody oraz *Pseudomonas aeruginosa* w jacuzzi nr 1 i jacuzzi nr 2. Spośród przekroczeń fizykochemicznych w niekach basenowych i systemach cyrkulacji wystąpiło

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
ul. Drzymały 16| 64-200 Wolsztyn
+48 68 384 20 23
sekretariat.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-26033-95091-SVSJU-14
BDO: 000394230

podwyższone stężenie *chloroformu, azotanów i mętności*. Ponadto stwierdzono przekroczenie *utlenialności* w obu jacuzzi. W związku z wystąpieniem przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w wodzie Zarządca basenu prowadził działania naprawcze mające na celu eliminację ww. przekroczeń. Zastosowano wymianę wody w nieckach, dezynfekcję niecki basenowej oraz wanien, płukanie złóż w filtrach. Jakość ciepłej wody w natryskach odpowiadała wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach. Nie odnotowano w wodzie zanieczyszczeń kałowych i wymiotnych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników obiektu zarządzający basenem powinien dążyć do stanu, w którym woda spełnia wymagania mikrobiologiczne przy jednoczesnym utrzymaniu zawartości środka dezynfekującego i ubocznego produktu dezynfekcji (chloroformu) na poziomie wskazanym w ww. rozporządzeniu.

Zarządca basenu w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej informuje o rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Marta Łukaszewicz
z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Onix sp. z o.o., Zakrzewo 32, 64-212 Siedlec
2. aa

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154, z późn. zm.).