



Wolsztyn, 7 stycznia 2025 r.

ON-HK.903.3.2025

Onix Sp. z o.o.
Zakrzewo 32
64-212 Siedlec
Ostoja Chobienice Hotel&SPA
Chobienice 166
64-214 Chobienice

Roczna ocena jakości wody na basenie

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) oraz po przeanalizowaniu w okresie **od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.:**

- parametrów jakości wody na basenie ocenianych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań wody na basenie wykonanych przez zarządzającego;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na basenie wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie stwierdza, że jakość wody na basenie zlokalizowanym w Chobienicach 166, funkcjonującym w Ostoja Chobienice Hotel&SPA **odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami** określonymi w załączniku nr 1 i nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Próbki wody do badań laboratoryjnych pobrano zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie. Badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonało laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji AB 700. Ponadto zarządzający basenem prowadził rejestr wyników prowadzonych pomiarów i bieżącej obserwacji, a także w wodzie dokonywano oznaczeń: pH, potencjał redox, stężenie chloru wolnego i związanego oraz temperatury.

Woda doprowadzana do basenu pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu Tuchorza, który znajduje się pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie. Wodę do badań laboratoryjnych pobierano z 3 niecek basenowych (basen rekreacyjny, jacuzzi nr 1 i jacuzzi nr 2), a także z systemu cyrkulacji niecki rekreacyjnej oraz systemu cyrkulacji wspólnego dla jacuzzi nr 1 i jacuzzi nr 2. Prowadzony jest stały proces uzdatniania i dezynfekcji wody w nieckach basenowych przy użyciu filtrów szklanych,

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
ul. Drzymały 16 | 64-200 Wolsztyn
Seksja Higieny Komunalnej


tel. 68 384 20 23
sekretariat.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
NIP 923-10-20-786 | REGON 000307448
BDO 000394230
www.gov.pl/web/psse-wolsztyn
/PSSEWolsztyn/SkrytkaESP

podchlorynu sodu oraz lamp ultrafioletowych. Basen nie posiada niecki przeznaczonej do nauki pływania dla niemowląt i dzieci do lat 3.

Dokonano analizy wyników badań jakości wody na basenie, na przestrzeni raportowanego okresu odnotowano wystąpienia ponadnormatywnych wartości badanych parametrów w wodzie w nieckach basenowych oraz w wodzie z systemów cyrkulacji. Pod względem mikrobiologicznym woda odbiegała od obowiązujących wymagań ze względu na podwyższoną *ogólną liczbę mikroorganizmów w 36⁰C* w jacuzzi nr 1 i nr 2 oraz w systemie cyrkulacji wody doprowadzanej do jacuzzi. Spośród przekroczeń fizykochemicznych w nieckach basenowych i systemach cyrkulacji wystąpiło podwyższone stężenie *chloroformu i mętności*. Ponadto stwierdzono przekroczenie *azotanów i utlenialności* w niecce basenu rekreacyjnego, jacuzzi nr 1, jacuzzi nr 2 i w systemie cyrkulacji wspólnym dla jacuzzi. W związku z wystąpieniem przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w wodzie Zarządca basenu prowadził działania naprawcze mające na celu eliminację ww. przekroczeń. Zastosowano wymianę wody w nieckach, dezynfekcję niecki basenowej oraz wanien, płukanie złóż w filtrach. Jakość ciepłej wody w natryskach odpowiadała wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach. Nie odnotowano w wodzie zanieczyszczeń kałowych i wymiotnych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników obiektu zarządzający basenem powinien dążyć do stanu, w którym woda spełnia wymagania mikrobiologiczne przy jednoczesnym utrzymaniu zawartości środka dezynfekującego i ubocznego produktu dezynfekcji (chloroformu) na poziomie wskazanym w ww. rozporządzeniu.

Zarządca basenu w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej informuje o rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wolsztynie

mgr Krystyna Wyrwa

Otrzymują:

- ① Adresat – wysłano list polecony
2. a/a

M.S.