



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

HŚ.9022.3.24.2026.AZ

Wejherowo, dnia 4 lutego 2026 r.

Feniks Sp. z o. o.
ul. Waryńskiego 46A/1
80-242 Gdańsk

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni nr 5/2026

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie przed wydaniem oceny,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza, że
w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. jakość wody na pływalni - Kompleks basenowy River Style Hotel & SPA, ul. Pucka 10B, 84-240 Reda, nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kąpiących się.

1. Zarządzający pływalnią posiadał ustalony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wejherowie harmonogram pobierania próbek wody. Ponadto:

- dokumentował bieżące obserwacje wody na pływalni;
- dokonywał systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń;
- rejestrował wyniki pomiaru jakości wody;
- podejmował stosowne działania naprawcze;
- prowadził badania jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były w laboratoriach posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w cyt. wyżej rozporządzeniu.

3. Ocena jakości wody doprowadzanej na pływalnię.

Pływalnia zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego Reda.

W oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał bieżącą ocenę jakości wody nr 41/26 z dnia 20.01.2025 r., w której stwierdził, że woda z ww. wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

4. Ocena jakości wody na pływalni:



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
ul. Obrońców Helu 3 | 84-200 Wejherowo
+48 58 677-79-01
psse.wejherowo@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68269-21444-JEWSW-24

- woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do niecki basenowej – basen główny z atrakcjami

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	14
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	13
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	20	14	0	>300	-
Legionella sp (jtk/100ml)	0	5	1	55	-
Parametry fizykochemiczne					
Chlor związany (mg/l)	0,2	13	2	0,37	0,22
Chloroform (mg/l)	0,03	6	1	0,054	-
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody	Zarządzający obiektem na bieżąco informował PPIS o jakości wody oraz o prowadzonych czynnościach naprawczych. W celu poprawy jakości wody przeprowadzono m.in. szokowe chlorowanie instalacji, zwiększenie wydajności wentylacji, przepłukanie filtrów, weryfikacja dozowania chemii, zlecono dodatkowe pobory w celu weryfikacji skuteczności podjętych działań				

- woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do niecki jacuzzi

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	15
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	14
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Legionella sp (jtk/100ml)	0	5	1	24	-
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	20	14	5	>300	21

Parametry fizykochemiczne					
Chlor związany (mg/l)	0,2	14	2	0,52	0,27
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody	Zarządzający obiektem na bieżąco informował PPIS o jakości wody oraz o prowadzonych czynnościach naprawczych. W celu poprawy jakości wody przeprowadzano m.in. szokowe chlorowaniu instalacji, zwiększenie wydajności wentylacji, przepłukanie filtrów, weryfikacja dozowania chemii, zlecono dodatkowe pobory w celu weryfikacji skuteczności podjętych działań				

- woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do niecki basenowej „basen 1 mały” -

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	15
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	14
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	20	14	3	>300	28
Legionella sp (jtk/100ml)	0	5	1	82	
Parametry fizykochemiczne					
Chlor związany (mg/l)	0,2	13	1	0,42	-
Chloroform (mg/l)	0,03	6	2	0,075	0,058
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody	Zarządzający obiektem na bieżąco informował PPIS o jakości wody oraz o prowadzonych czynnościach naprawczych. W celu poprawy jakości wody przeprowadzano m.in. szokowe chlorowaniu instalacji, zwiększenie wydajności wentylacji, przepłukanie filtrów, weryfikacja dozowania chemii, zlecono dodatkowe pobory w celu weryfikacji skuteczności podjętych działań				

- woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do niecki basenowej „basen 2 duży”

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	15
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	14
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	20	14	2	>300	-
Legionella sp (jtk/100ml)	0	5	1	80	
Parametry fizykochemiczne					
Chlor związany (mg/l)	0,2	13	1	1,12	-
Chloroform (mg/l)	0,03	6	3	0,067	0,048
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody	Zarządzający obiektem na bieżąco informował PPIS o jakości wody oraz o prowadzonych czynnościach naprawczych. W celu poprawy jakości wody przeprowadzano m.in. szokowe chlorowanie instalacji, zwiększenie wydajności wentylacji, przepłukanie filtrów, weryfikacja dozowania chemii, zlecono dodatkowe pobory w celu weryfikacji skuteczności podjętych działań				

- woda podpowierzchniowa – jacuzzi nr 1

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	27
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	26
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	100	15	4	>300	178
Legionella sp (jtk/100ml)	0	14	2	100	51
Parametry fizykochemiczne					
chloroform (mg/l)	0,03	6	1	0,049	-
Chlor związany (mg/l)	0,3	25	1	0,54	-
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody	Zarządzający obiektem na bieżąco informował PPIS o jakości wody oraz o prowadzonych czynnościach naprawczych. W celu poprawy jakości wody przeprowadzano m.in. szokowe chlorowanie instalacji, zwiększenie wydajności wentylacji, przepłukanie filtrów, weryfikacja dozowania chemii, zlecono dodatkowe pobory w celu weryfikacji skuteczności podjętych działań				

- woda podpowierzchniowa – jacuzzi nr 2

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	27
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	26
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Ogólna liczba mikroorganizmów w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 48 h w 1 ml wody	100	15	3	>300	119
Legionella sp (jtk/100ml)	0	14	2	70	27
Parametry fizykochemiczne					
chloroform (mg/l)	0,03	6	1	0,05	-
Chlor związany (mg/l)	0,3	25	1	0,73	-
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody	Zarządzający obiektem na bieżąco informował PPIS o jakości wody oraz o prowadzonych czynnościach naprawczych. W celu poprawy jakości wody przeprowadzono m.in. szokowe chlorowanie instalacji, zwiększenie wydajności wentylacji, przepłukanie filtrów, weryfikacja dozowania chemii, zlecono dodatkowe pobory w celu weryfikacji skuteczności podjętych działań				

- woda podpowierzchniowa – jacuzzi nr 3

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	27
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	26
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Ogólna liczba mikroorganizmów w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 48 h w 1 ml wody	100	15	3	>300	181
Legionella sp (jtk/100ml)	0	14	2	127	53

Parametry fizykochemiczne					
Chlor związany (mg/l)	0,3	25	1	0,78	-
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody	Zarządzający obiektem na bieżąco informował PPIS o jakości wody oraz o prowadzonych czynnościach naprawczych. W celu poprawy jakości wody przeprowadzano m.in. szokowe chlorowanie instalacji, zwiększenie wydajności wentylacji, przepłukanie filtrów, weryfikacja dozowania chemii, zlecono dodatkowe pobory w celu weryfikacji skuteczności podjętych działań				

- woda podpowierzchniowa – basen główny z atrakcjami

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	27
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	26
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	100	14	2	>300	-
Parametry fizykochemiczne					
Chlor związany (mg/l)	0,3	21	1	0,59	-
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody	Zarządzający obiektem na bieżąco informował PPIS o jakości wody oraz o prowadzonych czynnościach naprawczych. W celu poprawy jakości wody przeprowadzano m.in. szokowe chlorowanie instalacji, zwiększenie wydajności wentylacji, przepłukanie filtrów, weryfikacja dozowania chemii, zlecono dodatkowe pobory w celu weryfikacji skuteczności podjętych działań				

- woda podpowierzchniowa – basen nr 1 mały

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Legionella sp. (jtk/100ml)	0	5	1	1	-
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	100	14	1	>300	-
Parametry fizykochemiczne					
chloroform (mg/l)	0,03	5	2	0,071	0,063
Chlor związany (mg/l)	0,3	25	1	0,49	-
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody	Zarządzający obiektem na bieżąco informował PPIS o jakości wody oraz o prowadzonych czynnościach naprawczych. W celu poprawy jakości wody przeprowadzano m.in. szokowe chlorowanie instalacji, zwiększenie wydajności wentylacji, przepłukanie filtrów, weryfikacja dozowania chemii, zlecono dodatkowe pobory w celu weryfikacji skuteczności podjętych działań				

- woda podpowierzchniowa – basen nr 2 duży

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	100	14	2	>300	-
Parametry fizykochemiczne					
Chlor chloroform (mg/l)	0,03	6	3	0,062	0,053
Chlor związany (mg/l)	0,3	25	1	1,6	-
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody	Zarządzający obiektem na bieżąco informował PPIS o jakości wody oraz o prowadzonych czynnościach naprawczych. W celu poprawy jakości wody przeprowadzano m.in. szokowe chlorowanie instalacji, zwiększenie wydajności wentylacji, przepłukanie filtrów, weryfikacja dozowania chemii, zlecono dodatkowe pobory w celu weryfikacji skuteczności podjętych działań				

5. Ocena jakości ciepłej wody użytkowej (woda z natrysków).

W okresie sprawozdawczym pobrano 4 próbki ciepłej wody użytkowej z natrysków w celu oceny stopnia skolonizowania sieci wodociągowej bakteriami Legionella sp.

Jakość ciepłej wody użytkowej odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).

6. Zgodnie z wymaganiem § 7 cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej informuje o ostatniej zbiorczej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

z up. Zdzisław Westa

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Feniks Sp. z o. o.
ul. Waryńskiego 46A/1
80-242 Gdańsk
2. a/a